

## RAPPORT

---

**Concerne :** Régularisation du statut d'un immeuble transformé en 4 appartements

**Maître d'ouvrage :** Monsieur Damien PIRLOT DE CORBION  
RUE TREMOUROUX, 94  
1360 ORBAIS

**Situation :** Rue MURILLO, 38  
1000 BRUXELLES  
Cad : Sec. F n° 331 E4

**Architecte :** Philippe HALLEUX  
Rue de Paris, 17  
4020 LIEGE

La demande concerne la régularisation d'un bien pour son changement de statut de maison unifamiliale en immeuble de rapport.

Le bien a été acquis en 2001 alors qu'il était déjà divisé en 4 appartements. Les travaux de rénovation ont été effectués en 2002. Il n'y a donc pas lieu d'établir de proposition PEB car aucune exigence relative à la performance énergétique des bâtiments n'était demandée à l'époque.

Le bâtiment concerné comporte donc 4 appartements dont 1 logement 3 chambres et 3 logements 1 chambre. Le tout se répartit sur un entresol, trois niveaux francs et des combles aménagés.

Les travaux étant déjà effectués, nous demandons la régularisation de la situation existante.

Fait à Liège, le

L'Architecte :



Le Maître de l'Ouvrage :

