

C 217 / 118 2

First Euroflat Hotel s.a.
Boulevard Charlemagne, 50/62
1000 Bruxelles


Note explicative Le 05/03/2018

Suites aux remarques émises par le SIAMU pour la mise en conformité vis à vis de la nouvelle réglementation Hôtel, il a été demandé une adaptation de la situation actuelle. Telle que la création d'une sortie de secours directement à rue en façade avant Elle sera installée à la place du châssis de fenêtre existant. Afin de respecter l'esthétique actuelle de la façade avant, elle comportera une porte ouvrante sur l'extérieur pleine en aluminium teinte naturelle. Ainsi que 2 châssis fixes double vitrage sablés de part et d'autre et une imposte fixe double vitrage sablé.

Des espaces de ventilations seront installées en allège des 2 châssis fixes latéraux afin de conserver l'aération actuelle.

Et la pose d'une porte RF 1/2H entre l'accès parking et l'escalier.

(Voir plan n°3)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name followed by a vertical line extending downwards.