



Proces-verbal de contrôle N° 09/12/024286

Numéro de client : CLI-002398

Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controle van stookolie tanks

Mise en conformité
Conformiteitsattest

Tél 0800-85 800 ● Fax 069 66 29 37
Rue Beyaert, 75 ● B-1303 Willebroek
www.certitank.be ● info@certitank.be

Société/M. RESIDENCE RUE DE TREVES
RUE DE TREVES, 49-51
1040 ETTERBEEK
TVA :

Inspecteur : Vanconingsloo Claudy
N° Agrément : Agrw.TUS-003
Date : 06/09/2012

Réglementation :

Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003 modifié le 24 juillet 2008

Description de l'installation :

Capacité : 20000 Litres	Année d'installation : 1970
Forme : CYLINDRIQUE	Situation : SOUTERRAIN
Type de paroi : SIMPLE	Matière : METALLIQUE

Travail :

Epreuve d'étanchéité : (par ultrasons, à une dépression maximale de 250 mbars)

Résultat : La citerne est étanche.

Contrôles complémentaires :

Contrôle des documents précédents :	PRESENTS
Contrôle du système anti-débordement :	SONDE
Contrôle général de l'état de l'installation :	CONFORME
Contrôle de présence d'eau et de boue (cm) :	2 cm
Contrôle du système de détection de fuites :	AUCUN
Contrôle du niveau de mazout dans le réservoir :	123 cm

Remarques et modifications à apporter :

Conclusion :

Le réservoir est étanche et peut rester en service.

Une prochaine visite doit avoir lieu dans les 10 ans et avant le 06/09/2022

L'inspecteur,

Le client,