



VINÇOTTE asbl
 Organisme de contrôle agréé / Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
 Siège social: Jan Olieplagerlaan 35 - 1800 Vilvoorde - Belgique
 TVA: BE 0402 726 875 - RPM Bruxelles - BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 118 - BIC: CEFARBFR

Rapport n° **30572445**

- Dullebergen 2a bus 12 9052 Gent
- Jan Olieplagerlaan 35 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23 2141 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11 5032 Gembloux



F 096853
 Roscard: **10**

PROCES VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux: *[Signature]* Installation: **Commun Parking** Propriétaire / gestionnaire: **ACP Neve Gofren**
 Nom, Prénom: *[Signature]* Nom, Prénom: *[Signature]*
 Adresse: **Rue de Buer 49 51 1000 BXL** Adresse: **12/A Leopold Wenerbu 110 BXL**
 N° carte d'identité: *[Signature]* N° carte d'identité: *[Signature]*
 N° I.C. RE: *[Signature]* N° I.C. RE: *[Signature]*
 Bases de l'examen: RGIE, RGIE, RGIE, RGIE, RGIE, RGIE
 Art 270 Art 271 Art 276 Art 277 Art 278 Art 279
 Art 280 Art 281 Art 282 Art 283 Art 284 Art 285 Art 286 Art 287 Art 288 Art 289 Art 290 Art 291 Art 292 Art 293 Art 294 Art 295 Art 296 Art 297 Art 298 Art 299 Art 300

Données générales de l'installation électrique:
 Type de compteur: **35414** Type de compteur: **25150** Type de compteur: **61565**
 Type de prise de terre: **Terre de terre**
 Dispositif différentiel: **GS 300** Nombre de circuits terminaux: **6**
 Description installation: **Wheeler parking - 1 dipôle 7031 local compteur enclos E 201**
 Mesures tests: **2 A + 1 phase 100 1.5mm / 2.1mm**
 Infractions: **Non**

Infractions: **Neant**
 Remarques: **Non sur place en adu lors du contrôle**
 Conclusion(s): **Neant**

L'installation électrique doit être recontrôlée avant: **ASMAUOI**
 par le même organisme de contrôle (*)

Agent visiteur: *[Signature]* Agent n°: **2415** Date: **15/12/2017**
 Annexe(s): Schéma(s) de position Schéma(s) unifilaire(s)
 Le présent procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
 Le Service Public Fédéral Économie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électrocité.
 Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
 Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
 Nous vous invitons à compléter les schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
 Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.