

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail  
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique  
TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique • tél: +32 2 674 57 11 • brussels@vincotte.be

Ref. Ares(2018)6123224 - 29/11/2018

Personne à contacter : Ing. A. de Maere

• Nos coordonnées

Rapport n° : VIL/50/13272228

Réf. contrat : 1135070/4000

• Vos coordonnées

Réf. : OIB.DR.2/PO/2013/060/588/I1/CO

**N° CE 37666 (34970) B232**

• Données d'intervention

Lieu : Rue Belliard, 232 - 1040 Bruxelles

Date : du 26/09/2018 au 28/09/2018

Effectuée par : M. A. de Maere / 1151

COMMISSION EUROPEENNE

M. Mouligneau

OIB – Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles

CSM1 07 / P001

1049 Bruxelles

---

## MESURE DU CO DANS LES PARKINGS ET SOUS-SOLS TECHNIQUE 7B

---

But de la visite :

Faisant suite au contrat, notre ingénieur s'est rendu sur place afin d'enregistrer la teneur en monoxyde de carbone dans le parking de l'immeuble précité.

Méthodologie : voir notre fiche en votre possession

Conclusion : La valeur moyenne en CO ne dépasse pas la limite permise.

Date : 29/11/18  
Nombre de pages : 2  
Annexe(s) : 0

Pour le Directeur Général



**Enregistrement de la teneur en monoxyde de carbone : immeuble B232**  
**Enregistrement du 26/09/2018 au 28/09/2018**  
**Valeur moyenne de 0,2 ppm**

