

Rubrique 3 Batteries Stationnaires B232 Photo 1



Rubrique 3 Batteries Stationnaires UPS1 B232 Photo 2



Rubrique 3 Batteries Stationnaires UPS2 B232 Photo 3



Rubrique 40b Chaufferie CH1 photo 1



Rubrique 40b Chaufferie CH1 photo 2 (Puissance 755KW)



CH-1

**VEDIA**  
Les documents d'entretien et les carnets de bord  
sont disponibles sur les serveurs de la CE  
et de son contractant (Vedia)

**YGNIS - S.A.**  
Rue Jean de Guise, 27-312 - 4000 LIEGE  
Tel: 04 344 26 32 FAX: 04 344 42 32  
[Blank fields for identification]  
CE

Rubrique 40b Chaufferie CH2 photo 1



Rubrique 40b Chaufferie CH2 photo 2 (Puissance 755KW)



Rubrique 40b Chaufferie SAS porte RF30



Rubrique 55a et 104a Groupe de secours photo 1



Rubrique 88.3 Citerne à fuel photo 1




Rubrique 88.3a Citerne a fuel photo 2 Epoxy flooring et bac de rétention



Rubrique 132a Installation de froid Clim S.I. photo 1



Rubrique 132a Installation de froid GF3 photo 1





Rubrique 132b Installation de froid photo 1 (Overview)



Rubrique 132b Installation de froid photo 2




Rubrique 132b Installation de froid photo 3



Rubrique 148a Transformateur Statique Sec. Photo 1



Rubrique 153a Ventilateurs GE 3 photo 1 with Plaque signaletique



Rubrique 153a Ventilateurs GP1 photo 1



